

Gustavo Trinidad Taborda
Perito Naval
Asesoría Técnica/Sistemas de Gestión de Seguridad
gustavotrinidad37@gmail.com
098 976 937

Montevideo, 26 de diciembre de 2018.-

Sr.: Ruben Rosano:

Dirección Nacional de Hidrografía:

Presente. -

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de elevar los resultados de las inspecciones realizadas a las embarcaciones indicadas según listado enviado, las que se encuentran en los puertos de Nueva Palmira, Villa Soriano y Puerto sauce.

Agradeciendo la atención dispensada, lo saluda muy atentamente.

Capitán de Navío (R)


Gustavo Trinidad
Perito Naval

Navegación N° 297/2011

Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011

Comunicaciones N° 340/2015



Embarcación: OHDARI

Matricula: 613

Actividad: Deportiva

Velero ubicado en Dársena Higuieritas, Nueva Palmira.

Presenta un deterioro general. Casco de fibra en regular estado de conservación con timón, no tiene motor.

Cubierta en mal estado. Presenta una reparación muy rudimentaria con fibra en su proa. Candeleros, guardamancebos sin sujeción a la cubierta.

La jarcia firme se encuentra sobre cubierta, es evidente la ausencia de muchos elementos de la misma.

Palo de acero sobre cubierta en la banda de babor.

Puerta de acceso a interiores destruida, interior en mal estado.

Sistemas de achiques en mal estado, compartimentación en mal estado.

Comentario general:


Casco que puede llegar a ser recuperado. Con excepción del palo, no existen otros elementos que a juicio del suscripto puedan ser utilizados. No tiene motor.


Capitán de Navío (R)

Gustavo Trinidad
Perito Naval

Navegación N° 297/2011
Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011
Comunicaciones N° 340/2015









Capitán de Navío (R)


Gustavo Trinidad

Perito Naval

Navegación N° 297/2011

Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011

Comunicaciones N° 340/2015