



Embarcación: GAVIOTA II


Matricula: REY 013943

Actividad: Deportiva

Buque velero con motor fuera de borda marca MERCURY de 5 HP. Se halla en el interior del buque. Esta embarcación se encuentra en la explanada de predio de la Dirección Nacional de Hidrografía en Puerto Sauce, ciudad de Juan Lacaze.

Monocasco de fibra que a la vista se encuentra en buen estado de conservación pese a la ausencia de mantenimiento. Timón con una pequeña fisura. La quilla presenta algunas deformaciones e incrustaciones importantes. La regala está en buen estado sin golpes visibles. Barandilla en buen estado sin óxido a la vista, en algunos puntos su sujeción a la cubierta se ha aflojado. Las aberturas en la cubierta deben de ser selladas pues alguna de ellas supone el ingreso de agua.

Capitán de Navío (R)

  
Gustavo Trinidad

Perito Naval

Navegación N° 297/2011

Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011

Comunicaciones N° 340/2015



Gustavo Trinidad Taborda  
Perito Naval  
Asesoría Técnica/Sistemas de Gestión de Seguridad  
[gustavotrinidad37@gmail.com](mailto:gustavotrinidad37@gmail.com)  
098 976 937

Palo de acero en buen estado, su fijación a cubierta está en buen estado. Jarcia fija en buen estado.

Su interior se encuentra en buen estado, hay dos juegos de velas una de ellas sin uso aparente. Conexiones eléctricas, bombas de achique, luces etc. deben de ser revisadas.

Comentario General:

De recibir un mantenimiento adecuado, es un velero recuperable.

Capitán de Navío (R)

Gustavo Trinidad

Perito Naval


Navegación N° 297/2011

Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011


Comunicaciones N° 340/2015

































Capitán de Navío (R)

  
Gustavo Trinidad  
Perito Naval

Navegación N° 297/2011

Seguridad del Equipo y Reglamentaciones Navales N° 298/2011

Comunicaciones N° 340/2015