




REGIMEN COMUN DEL INTERIOR

<i>Departameto</i>	<i>Localidad</i>	<i>Padron</i>
--------------------	------------------	---------------

FLORIDA SARANDI GDE 107

<i>Carpeta</i>	<i>Manzana</i>		<i>Area</i>	<i>Area</i>
			<i>Terreno</i>	<i>Construida</i>
3	21		217	48



<i>Declaraciones Juradas Procesadas</i>	
<i>Fecha</i>	<i>Datos del Técnico</i>

<i>Nombre de calle</i>	<i>Puerta Bis</i>	<i>Dimensión</i>
		<i>Frente</i>

M.FONTES ARRILLAGA 0 8,40

<i>Piso</i>	<i>U/O</i>	<i>Hab</i>	<i>Serv</i>	<i>Destino</i>	<i>Categ</i>	<i>Estado</i>	<i>Area</i>	<i>Tipo</i>	<i>Año</i>	<i>Año</i>	<i>Cubierta</i>
							<i>Edificada</i>	<i>Obra</i>	<i>Const</i>	<i>Rema</i>	
0,0	0	0	0	1 VIVIENDA	3,0	0,0	48	0	0	0	0

Categorías -> 1.0-Muy Buena 2.0- Buena 3.0-Mediana 4.0-Económica 5.0-Muy Económica

Estados de Conservación -> 1.0-Excelente 2.0-Bueno 3.0-Regular 4.0-Malo 5.0-Muy Malo

Tipos de Obra -> (0)-Original (11a17)-Reforma (21-28)-Paralizada más de 1 año (31-38)-Habitada sin terminar 40-a Construir 50-a Demoler

Cubierta -> 0-Losa o Bovedilla 1-Liviana s/cielorraso 2-Liviana c/cielorraso 3-Quincho s/cielorraso 4-Quincho c/cielorraso