



REGIMEN PROPIEDAD HORIZONTAL

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| <i>Departamento</i> | <i>Padron</i> | <i>Block</i> | <i>E/S</i> | <i>Unidad</i> |
|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|

Montevideo 26423 4

| |
|-----------------------|
| <i>Area del Solar</i> |
|-----------------------|

| | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|
| <i>Carpeta PH</i> | <i>Carpeta</i> | <i>Ley P.H.</i> | <i>Hectareas</i> | <i>Metros</i> |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|

2073 1604 10751 12 - 10751 Con plano registrado 0 303

| | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|
| <i>Term.Obra</i> | <i>Fecha Construccion</i> | <i>Permisos Construc</i> |
|------------------|---------------------------|--------------------------|

/ / 19/11/64 101595

| | |
|---|--------------------------|
| <i>Declaraciones Juradas Procesadas</i> | |
| <i>Fecha</i> | <i>Datos del Técnico</i> |

18/05/22 65152 - Alejandro Rivas por Unidad: -4

| | | | |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| <i>Calle</i> | <i>Puerta</i> | <i>Bis</i> | <i>Frente</i> |
|--------------|---------------|------------|---------------|

D'AZEGLIO 0 10,70
 D'AZEGLIO 2047
 AVDA LUIS A DE HERRERA 2034 10,70
 AVDA LUIS A DE HERRERA 2042

| | | | | |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| <i>Nro de Registro</i> | <i>Fecha</i> | <i>Fracción</i> | <i>Manzana</i> | <i>Ing.Agrimensor</i> |
|------------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------------|

11709 15/02/45 AITA LAGUARDIA,ROQUE

| <i>Nivel</i> | <i>Destino</i> | <i>U/O</i> | <i>E_S</i> | <i>Unid</i> | <i>Denom</i> | <i>Area Edif</i> | <i>Area Libre</i> | <i>Categ</i> | <i>Estad</i> | <i>Tip Año Año</i> | | | <i>Cub</i> | <i>Ubi</i> | <i>Usos Exc</i> | |
|--------------|----------------|------------|------------|-------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | <i>Obr</i> | <i>Const</i> | <i>Rema</i> | | | <i>E/S</i> | <i>Unidad</i> |
| 0,0 | VIVIENDA | 0 | | 4 | 004 | 41 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | | |
| 0,0 | PATIO | 0 | | F | | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
| 0,0 | JARDIN | 0 | | G | | 0 | 16 | 3,0 | 3,0 | 0 | 1964 | 0 | 0 | 0 | | 4 |

Categorías -> 1.0-Muy Buena 2.0- Buena 3.0-Mediana 4.0-Económica 5.0-Muy Económica
Estados de Conservación -> 1.0-Excelente 2.0-Bueno 3.0-Regular 4.0-Malo 5.0-Muy Malo
Tipos de Obra -> (0)-Original (11a17)-Reforma (21-28)-Paralizada más de 1 año (31-38)-Habitada sin terminar 40-a Construir 50-a Demoler
Cubierta -> 0-Losa o Bovedilla 1-Liviana s/cielorraso 2-Liviana c/cielorraso 3-Quincho s/cielorraso 4-Quincho c/cielorraso
Ubicación -> 0-Frentista 1-Interior 2-Contrafrente